

Project	A-meubel 319557
Klant	Zitmaxx test
Referentie winkel:	A-meubel 319557
fabriek	Meblomark
Bezoekdatum	15-05-2024
Aanvangstijd bezoek	08:00
Mechanic	Dennis Wever
Eindgebruiker	Van Egmond
Google maps address	
Klacht volgens klant	
Complaint 1	Constructie gebroken bij aansluiting armleuning
onderwerp & oordeel	Manufacturing - Grounded
Complaint 2	
onderwerp & oordeel	Transport - Grounded
Oplossing	Constructie hersteld en verstevigd
Soort bezoek	Cat 2: Repairs on site within 1 hour without additional material rate in the Netherlands
Cat 4: Replace fixed fillings / upholstery	No
Cat 4: Filling seats with high-quality Polypress, this is in addition to cat 2, per session, Amount of seats	0 Zitplaatsen

Photos



Extra gewerkte tijd na een 00:00
uur

Probleem opgelost Yes

Geld ontvangen van eindgebruiker No

Amount received from End User (€)

Subtotaal (€) 80,00

Materialen / externe diensten

Totaal excl BTW (€) 80,00

Signature for approval end user

