

Project	6062766257 Slof
Klant	Zitmaxx test
Referentie winkel:	Zitmaxx 6062766257
Bezoekdatum	15-05-2024
Aanvangstijd bezoek	09:00
Mechanic	Dennis Wever
Eindgebruiker	Joey Slof
Google maps address	
Klacht volgens klant	
Complaint 1	De leuning heeft schade op de hoek
onderwerp & oordeel	Transport - Grounded
Complaint 2	
onderwerp & oordeel	Transport - Grounded
Oplossing	Geen oplossing mogelijk, er zit een gaatje in de stoffering. advies hoes vervangen.
Soort bezoek	Cat 1: Visit with only assessment report rate Netherlands
Cat 4: Replace fixed fillings / upholstery	No
Cat 4: Filling seats with high-quality Polypress, this is in addition to cat 2, per session, Amount of seats	0 Zitplaatsen

Photos



Extra gewerkte tijd na een
uur

Probleem opgelost No

Geld ontvangen van No
eindgebruiker

Amount received from
End User (€)

Materialen / externe
diensten

Signature for approval
end user

