

Project	<a href="#">6062766257 Slof</a>
Klant	<a href="#">Zitmaxx test</a>
Referentie winkel:	Zitmaxx 6062766257
fabriek	-
Bezoekdatum	15-05-2024
Aanvangstijd bezoek	09:00
Mechanic	<a href="#">Dennis Wever</a>
Eindgebruiker	<a href="#">Joey Slof</a>
Google maps address	
Klacht volgens klant	
Complaint 1	De leuning heeft schade op de hoek
onderwerp & oordeel	Transport - Grounded
Complaint 2	
onderwerp & oordeel	Transport - Grounded
Oplossing	Geen oplossing mogelijk, er zit een gaatje in de stoffering. advies hoes vervangen.
Soort bezoek	Cat 1: Visit with only assessment report rate Netherlands
Cat 4: Replace fixed fillings / upholstery	No
Cat 4: Filling seats with high-quality Polypress, this is in addition to cat 2, per session, Amount of seats	0 Zitplaatsen

Photos



Extra gewerkte tijd na een  
uur

Probleem opgelost No

Geld ontvangen van  
eindgebruiker No

Amount received from  
End User (€)

**Subtotaal (€) 52,50**

Materialen / externe  
diensten

**Totaal excl BTW (€) 52,50**

Signature for approval  
end user

