

Project	2009418870 Cardoso
Klant	Zitmaxx
Bezoekdatum	11-09-2024
Aanvangstijd bezoek	08:00
Mechanic	Niels Wever
Eindgebruiker	Cardoso
Google maps address	
Klacht volgens klant	
Complaint 1	
onderwerp & oordeel	Transport - Grounded
Oplossing	
Probleem opgelost	no
Complaint 2	
onderwerp & oordeel	Transport - Grounded
Oplossing	
Probleem opgelost	no
Oplossing	
Soort bezoek	Cat 2: Repairs on site within 1 hour without additional material rate in the Netherlands
Cat 4: Replace fixed fillings / upholstery	No
Cat 4: Filling seats with high-quality Polypress, this is in addition to cat 2, per session, Amount of seats	0 Zitplaatsen
Photos	
Extra gewerkte tijd na een uur	
Probleem opgelost	

Geld ontvangen van
eindgebruiker

Amount received from
End User (€)

Materialen / externe
diensten

Signature for approval
end user