

Project	Test
Klant	Zitmaxx
Referentie winkel:	test
fabriek	test
Bezoekdatum	15-05-2024
Aanvangstijd bezoek	08:00
Mechanic	Niels Wever
Eindgebruiker	Vincent
Google maps address	
Klacht volgens klant	
Complaint 1	Er staan veel keuze mogelijk heden / vakjes in de project pagina , tevens is de button om foto's toe te voegen niet duidelijk zichtbaar
onderwerp & oordeel	Manufacturing - Grounded
Complaint 2	
onderwerp & oordeel	Transport - Grounded
Oplossing	Ik heb de software ontwikkelaar gebeld en dit aangegeven. Zij gaan de overbodige functies / knoppen verbergen (had allang gedaan moeten zijn maar ja....) . De knop word blauw gemaakt en met text verduidelijkt. Nu eerst koffie
Soort bezoek	Cat 2: Repairs on site within 1 hour without additional material rate in the Netherlands
Cat 4: Replace fixed fillings / upholstery	No
Cat 4: Filling seats with high-quality Polypress, this is in addition to cat 2, per session, Amount of seats	0 Zitplaatsen

Photos



Extra gewerkte tijd na een uur

Probleem opgelost Yes

Geld ontvangen van eindgebruiker No

Amount received from End User (€)

Subtotaal (€) 72,50

Materialen / externe
diensten

Totaal excl BTW (€) 72,50

Signature for approval
end user

